



«УТВЕРЖДАЮ»:

Руководитель межведомственной  
рабочей группы

Хасанов А.В. / Хасанов А.В. /  
подпись Ф. И. О.  
« 15 » сентября 2021 г.

## АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

№ от «15 сентября» 2021 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное Учреждение Самарской области средняя образовательная школа «Образовательный центр» с. Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области (структурное подразделение детский сад «Чайка» корпус №1)  
(полное юридическое наименование объекта)

446602 Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Льва Толстого, 26 тел: 8(84670)31396, ut\_school\_nft@samara.edu.ru  
директор ГБОУ СОШ с. Утевка Лобачева Евгения Викторовна

Фактический адрес: 446602 Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Мелиораторов, дом 33. тел 8(84670) 31268, doo\_utev\_nft@samara.edu.ru корпус №1  
Заведующий детского сада «Чайка» Дьячук Ирина Сергеевна  
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта с. Утевка

2. Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности

Образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта

Муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 151/160  
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее 2-х этажное здание из силикатного кирпича, бетонные входные крыльца, запасные выходы –  
металлические и бетонные лестницы  
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;  
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов общее количество входов 8, из них 5 в группы детского сада, 3- служебные

8. Год постройки 1988 год

9. Год последней реконструкции -

**Описание маршрута следования к объекту:**

|  |            |                            |            |
|--|------------|----------------------------|------------|
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м   |            |                            |            |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки |            |                            |            |
| Наличие переходов на пути следования от остановки  |            | отсутствие                 |            |
| Регулируемые переходы                              | отсутствие | со звуковой сигнализацией  | отсутствие |
| Нерегулируемые переходы                            | отсутствие |                            |            |
| Внеуличные переходы                                | отсутствие | с пандусом                 | отсутствие |
|  |            | с подъемником              | отсутствие |
| Тактильные указатели                               | отсутствие |                            |            |
| Перепады высоты на пути движения                   | отсутствие | Съезды с уклоном более 10% | отсутствие |
| Открытые лестницы                                  | отсутствие | Пандусы с уклоном более 8% | отсутствие |
| Поручни на лестницах                               | отсутствие | Поручни на пандусах        | отсутствие |

| № помещений по плану БТИ  | Наименование элементов объекта   | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание   |
|---|--|---|-------------------------------|--|--|--------------|
| 1   | 2  | 3   | 4                             | 5  | 6  | 7            |
| <b>1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)</b>   |  |   |                               |  |  |              |
| <b>1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения):</b>  |  |   |                               |  |  |              |
|   | Ширина прохода, калитки  | ≥ 1,2 м   | 0,9                           | К, О   | замена   |              |
|   | Информация об объекте  | наличие   | отсутствие                    | К, О, С, Г   | установка  |              |
| <b>1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):</b> |  |   |                               |  |  |              |
|   | Указатели направления движения   | наличие   | отсутствие                    | К, Г   | установка  |              |
|   | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения   | ≥ 2,0 м   | 4.0 м                         | К  |  |              |
|   | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости;<br>Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | ≥ 1,2 м<br><br>не менее<br>2,0 x 1,8 м            | 3.0м                          | К  |  | не требуется |
|   | Тактильная полоса перед съездом  | > 0,8 м   |                               | С  |  | не требуется |
|   | Тактильная полоса перед лестницей  | > 0,8 м   | отсутствие                    | С  | создание   |              |
|   | Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре   | > 0,8 м   |                               | С  |  | не требуется |
|   | Ширина тактильной полосы   | 0,5-0,6 м   | отсутствие                    | С  | создание   |              |

| № помещений по плану БТИ   | Наименование элементов объекта   | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание  |
|--|--|---|-------------------------------|--|--|---|
| 1  | 2  | 3   | 4                             | 5  | 6  | 7   |
|  | Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения   | < 0,025 м   | 0,10                          | К, С, О  | ремонт   |   |
|  | Высота бордюров по краям пешеходных путей  | > 0,05 м  | 0,1                           | К, С, О  |  |   |
|  | Места отдыха**   | наличие   | отсутствие                    | К, О   | создание   |   |
| <b>1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)</b> |  |   |                               |  |  |   |
|  | Расстояние до входа в здание   | ≤ 50 м  |                               | К, О   |  |   |
|  | Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м | > 5% (не менее 1 места)                           |                               | К  |  | Отсутствие технической возможности организации автостоянки и парковки |
|  | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида  | 6 x 3,6 м   |                               | К  |  |   |
| <b>1.4. Открытая лестница – отсутствует</b>                      |  |   |                               |  |  |   |
|  | Ширина лестничных маршей   | ≥ 1,35 м  |                               | О, С   |  |   |
|  | Марш лестницы между площадками   | 3-12 ступеней                                     |                               | О, С   |  |   |
|  | Единообразная геометрия ступеней   | наличие   |                               | О, С   |  |   |
|  | Высота подступенка   | 0,12 – 0,15 м                                     |                               | О, С   |  |   |
|  | Ширина проступей   | 0,35 – 0,4 м                                      |                               | О, С   |  |   |

| № помещений по плану БТИ                    | Наименование элементов объекта   | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---|--|---|-------------------------------|--|--|------------|
| 1   | 2  | 3   | 4                             | 5  | 6  | 7          |
|   | Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м | $\geq 0,8 - 0,9$ м                                |                               | С  |  |            |
|   | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м          | <b>наличие</b>                                    |                               | О, С   |  |            |
|   | Поручни с двух сторон:   | <b>наличие</b>                                    |                               |  |  |            |
|   | Расстояние между поручнями   | $\geq 1,0$ м                                      |                               | О, С   |  |            |
|   | завершающие горизонтальные части поручней  | $\geq 0,3$ м                                      |                               | О, С   |  |            |
|   | не травмирующие завершения поручней  | <b>наличие</b>                                    |                               | О  |  |            |
|   | высота поручней  | <b>0,9</b> м                                      |                               | О  |  |            |
| <b>1.5 Пандус на рельефе – не требуется</b> |  |   |                               |  |  |            |
|   | Высота подъемного марша  | $\leq 0,8$ м                                      |                               | К  |  |            |
|   | Угол уклона  | $\leq 5^\circ$                                    |                               | К  |  |            |
|   | Поручни с двух сторон:   | <b>наличие</b>                                    |                               | К, О   |  |            |
|   | на высоте (нижний поручень)  | <b>0,7</b> м                                      |                               | К  |  |            |
|   | на высоте (верхний поручень)   | <b>0,9</b> м                                      |                               | О  |  |            |
|   | расстояние между поручнями   | <b>0,9 – 1,0</b> м                                |                               | К, О   |  |            |
|   | завершающие горизонтальные части поручней  | $\geq 0,3$ м                                      |                               | К, О   |  |            |
|   | не травмирующие завершения поручней  | <b>наличие</b>                                    |                               | К, О   |  |            |
|   | Площадка на горизонтальном участке пандуса:  | <b>наличие</b>                                    |                               | К  |  |            |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта   | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|--|---|-------------------------------|--|--|------------|
| 1                        | 2  | 3   | 4                             | 5  | 6  | 7          |
|                          | В верхнем окончании пандуса  | <b>&gt; 1,5 x 1,5 м</b>                           |                               | К  |  |            |
|                          | Промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)                         | <b>&gt; 1,5 x 1,5 м</b>                           |                               | К  |  |            |
|                          | Промежуточная площадка на повороте пути движения   | <b>&gt; 1,5 x 1,5 м</b>                           |                               | К  |  |            |
|                          | В нижнем окончании пандуса   | <b>&gt; 1,5 x 1,5 м</b>                           |                               | К  |  |            |
|                          | Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках | <b>наличие</b>                                    |                               | К, О   |  |            |

| № помещений по плану БТИ                                     | Наименование элементов объекта   | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--|--|---|-------------------------------|--|--|------------|
| 1  | 2  | 3   | 4                             | 5  | 6  | 7          |
| <b>2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)</b> |  |   |                               |  |  |            |
| <b>2.1. Крыльцо или входная площадка</b>                     |  |   |                               |  |  |            |
|  | Высота площадки  | <b>м</b>  | 0,85м                         |  |  |            |
|  | Габариты площадки без пандуса ( ширина X глубина)  | <b>≥1,4 x 2 м<br/>или<br/>1,5 x 1,85 м</b>        | 5,22x2,30                     | О, С   |  |            |
|  | Габариты площадки с пандусом ( ширина X глубина)   | <b>≥2,2 x 2,2 м</b>                               | ≥2,2 x 2,2 м                  | К  |  |            |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами) | <b>наличие</b>                                    | отсутствие                    | К, О, С  | установка  |            |
|  | Навес  | <b>наличие</b>                                    | имеется                       | К, О   | ремонт   |            |
|  | Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)   | <b>наличие</b>                                    | отсутствие                    | К, О, С  | установка  |            |

| № помещ<br>ений<br>по<br>плану<br>БТИ     | Наименование элементов объекта   | Норматив<br>доступности,<br>установленный<br>для инвалидов | Фактически<br>я величина,<br>наличие | Категория<br>инвалидов,<br>для которых<br>установлен<br>норматив | Рекомендуемые<br>мероприятия по<br>адаптации при<br>несоответствии<br>нормативу:<br>установка,<br>создание, ремонт,<br>замена или<br>реконструкция | Примечание                                 |
|---|--|--|--------------------------------------|--|--|--|
| 1   | 2  | 3  | 4                                    | 5  | 6  | 7  |
|   | Информация об объекте  | <b>наличие</b>   | отсутствие                           | Г  | установка  |  |
|   | Система вызова помощи  | <b>наличие</b>   | отсутствие                           | К  | установка  |  |
| <b>2.2. Лестница наружная</b>             |  |  |                                      |  |  |  |
|   | Нескользящее покрытие  | <b>наличие</b>   | отсутствие                           | О, С   | установка  |  |
|   | Расстояние до кромки ступени перед маршем<br>вверху и внизу тактильной полосы        | <b>0,6 м</b>   | отсутствие                           | С  | создание   |  |
|   | Ширина тактильной полосы перед лестничным<br>маршем                                  | <b>0,3-0,5 м</b>   | отсутствие                           | С  | создание   |  |
|   | Контрастная маркировка крайних ступеней  | <b>наличие</b>   | отсутствие                           | С  | создание   |  |
|   | Бортики по боковым краям ступеней, не<br>примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 | <b>наличие</b>   | отсутствие                           | О, С   | установка  |  |
|   | Поручни с двух сторон:   | <b>наличие</b>   | отсутствие                           | О, С   | установка  |  |
|   | Высота поручней  | <b>0,9 м</b>   | отсутствие                           | О, С   | установка  |  |
|   | Завершающие горизонтальные части поручней  | <b>≥ 0,3 м</b>   | отсутствие                           | О, С   | установка  |  |
|   | Не травмирующие завершения поручней  | <b>наличие</b>   | отсутствие                           | О, С   | установка  |  |
|   | Разделительные поручни при ширине марша ≥<br>4 м**                                   | <b>наличие</b>   | отсутствие                           | О, С   |  | При установке<br>пандуса не<br>потребуется |
| <b>2.3. Пандус наружный - отсутствует</b> |  |  |                                      |  |  |  |
|   | Ширина марша   | <b>≥ 1,0 м</b>   |                                      | К  | создание   |  |
|   | Угол уклона  | <b>≤ 5 °</b>   |                                      | К  | создание   |  |
|   | Высота подъема одного марша (максимальная)   | <b>≤ 0,8 м</b>   |                                      | К  | создание   |  |



| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта  | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание                         |
|--------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|------------------------------------|
| 1                        | 2   | 3   | 4                             | 5  | 6  | 7                                  |
|                          | Поручни с двух сторон:  | <b>наличие</b>                                    | отсутствие                    | К, О   | установка  |                                    |
|                          | расстояние между поручнями  | <b>0,9-1,0 м</b>                                  |                               | К, О   |  |                                    |
|                          | на высоте (нижний поручень)   | <b>0,7 м</b>                                      |                               | К  |  |                                    |
|                          | на высоте (верхний поручень)  | <b>0,9 м</b>                                      |                               | О  |  |                                    |
|                          | Не травмирующие завершения поручней   | <b>наличие</b>                                    |                               | О, С   |  |                                    |
|                          | Завершающие горизонтальные части поручней   | <b>≥ 0,3 м</b>                                    |                               | О, С   |  |                                    |
|                          | Площадки на горизонтальном участке пандуса:                                       |   |                               |  |  | не требуется                       |
|                          | в верхнем окончании пандуса   | <b>≥ 1,5 x 1,5 м</b>                              |                               | К  |  |                                    |
|                          | промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)  | <b>≥ 1,5</b>                                      |                               | К  |  |                                    |
|                          | промежуточная площадка на повороте пути движения                                  | <b>≥ 1,5 x 1,5 м</b>                              |                               | К  |  |                                    |
|                          | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м                | <b>наличие</b>                                    |                               | К, О   | установка  |                                    |
|                          | Нескользящее покрытие   | <b>наличие</b>                                    |                               | К, О   | установка  |                                    |
|                          | Наружный подъемник (при отсутствии пандуса)<br>вертикальный (В),<br>наклонный (Н) | <b>наличие</b>                                    | отсутствие                    | К  |  | При установке пандуса не требуется |
|                          | <b>Звуковой маяк у входа*</b>   | <b>наличие</b>                                    | отсутствие                    | С  | установка  |                                    |
|                          | <b>Световой маяк у входа**</b>  | <b>наличие</b>                                    | отсутствие                    | Г  | установка  |                                    |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта                     | Норматив доступности, установленный для инвалидов                   | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|--|---|-------------------------------|--|--|------------|
| 1                        | 2  | 3   | 4                             | 5  | 6  | 7          |
| <b>2.4. Тамбур</b>       |  |   |                               |  |  |            |
| 19                       | Габариты (глубина X ширина)                        | <b>≥ 2,3 x 1,5 м<br/>При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м</b>        | 1,5 x 1.7м                    | К  | реконструкция  |            |
|                          | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | <b>наличие</b>  | Имеется Р                     | К, О   |  |            |
|                          | Ширина дверного проема в свету                     | <b>≥ 1,2 м,<br/>при реконструкции ≥0,9 м</b>                        | 1.3 м                         | К, О   |  |            |
|                          | Высота порога наружного, внутреннего               | <b><u>Каждого элемента</u> &lt; 0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м</b> | 0,15 наружного<br>0,1         | К  | реконструкция  |            |

| № помещений по плану БТИ  | Наименование элементов объекта  | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|---|---|---|-------------------------------|--|--|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4                             | 5  | 6  | 7          |
| <b>3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)</b>     |   |   |                               |  |  |            |
| <b>3.1. Лестница на уровень 1-го этажа- отсутствует</b>                     |   |   |                               |  |  |            |
|   | Контрастная маркировка крайних ступеней   | <b>наличие</b>                                    |                               | С  |  |            |
|   | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 | <b>наличие</b>                                    |                               | О, С   |  |            |
|   | Поручни с двух сторон:  | <b>наличие</b>                                    |                               | О, С   |  |            |
|   | на высоте   | <b>0,9 м</b>                                      |                               | О, С   |  |            |
|   | Не травмирующие завершения поручней   | <b>наличие</b>                                    |                               | О, С   |  |            |
|   | Завершающие горизонтальные части поручней   | <b>≥ 0,3 м</b>                                    |                               | О, С   |  |            |
| <b>3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа- отсутствует</b> |   |   |                               |  |  |            |
|   | Ширина марша  | <b>≥ 1,0 м</b>                                    |                               | К  |  |            |
|   | Угол уклона   | <b>≤ 5 °</b>                                      |                               | К  |  |            |
|   | Разворотные площадки внизу,верху  | <b>≥ 1,5x1,5м</b>                                 |                               | К  |  |            |
|   | Поручни с двух сторон:  | <b><u>наличие</u></b>                             |                               | К, О   |  |            |
|   | расстояние между поручнями  | <b>0,9-1,0 м</b>                                  |                               | К, О   |  |            |
|   | на высоте (нижний поручень)   | <b>0,7 м</b>                                      |                               | К  |  |            |
|   | на высоте (верхний поручень)  | <b>0,9 м</b>                                      |                               | О  |  |            |
|   | не травмирующие завершения поручней   | <b>наличие</b>                                    |                               | О, С   |  |            |
|   | завершающие горизонтальные части поручней   | <b>≥ 0,3 м</b>                                    |                               | О, С   |  |            |
|   | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м                | <b>наличие</b>                                    |                               | К, О   |  |            |

| № помещений по плану БТИ   | Наименование элементов объекта   | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание   |
|----------------------------|--|---|-------------------------------|--|--|--------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4                             | 5  | 6  | 7            |
|                            | Пандус переносной (при отсутствии стационарного)   | <b>наличие</b>                                    |                               | К  |  |              |
|                            | Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):  |   |                               |  |  |              |
|                            | стационарный   | <b>наличие</b>                                    |                               | К  |  |              |
|                            | мобильный  | <b>наличие</b>                                    |                               | К  |  |              |
| <b>3.3. Коридоры/холлы</b> |  |   |                               |  |  |              |
| 19,21                      | Ширина полосы движения   | $\geq 1,2$ м                                      | 1.1 м                         | К  | реконструкция  |              |
|                            | Разворотные площадки   | $\geq 1,5 \times 1,5$ м                           | 1,2x1,2-                      | К  | реконструкция  |              |
|                            | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету                                 | $\geq 1,0$ м                                      | отсутствие                    | К,О  |  | не требуется |
|                            | Указатели направления движения, входа, вых.  | <b>наличие</b>                                    | отсутствие                    | К, Г   | установка  |              |
|                            | Пиктограммы (доступность, вход, выход)   | <b>наличие</b>                                    | отсутствие                    | К, Г   | установка  |              |
|                            | Речевые информаторы и маяки**  | <b>наличие</b>                                    | отсутствие                    | С  | установка  |              |
|                            | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**                               | <b>наличие</b>                                    | отсутствие                    | Г  | установка  |              |
|                            | Аудиовизуальные информац-спр. системы**  | <b>наличие</b>                                    | отсутствие                    | Г  | установка  |              |
|                            | Тактильная схема   | <b>наличие</b>                                    | отсутствие                    | С  | создание   |              |
|                            | Место отдыха и ожид (не реже, чем через 25 м):   | <b>наличие</b>                                    | отсутствие                    | К, О, С, Г   | создание   |              |
|                            | для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м | $\geq 1$ на этаж                                  | отсутствие                    | О  | создание   |              |

| № помещений по плану БТИ   | Наименование элементов объекта  | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|--|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6  | 7          |
|  | для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м   | <b>≥ 1 на этаж</b>                                | отсутствие                    | К   | создание   |            |
|  | Навесное оборудование, выступ в зону движения   | <b>≤ 0,1 м</b>                                    | ≤ 0,1 м                       | С   |  |            |
|  | Рифленая и ( или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями ( ширина) | <b>0,6 м</b>                                      | отсутствие                    | С   | создание   |            |
|  | Опорные устройства  | <b>наличие</b>                                    | отсутствие                    | О, С                                      | установка  |            |
|  | Контрастная маркировка дверных проемов**  | <b>наличие</b>                                    | отсутствие                    | С   | установка  |            |
| <b>3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)- отсутствие</b> |   |   |                               |   |  |            |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02                   | <b>наличие</b>                                    |                               | О, С                                      |  |            |
|  | Контрастная маркировка  | <b>наличие</b>                                    |                               | С   |  |            |
|  | Поручни с двух сторон на лестнице   | <b>наличие</b>                                    |                               | О   |  |            |
|  | на высоте   | <b>0,9 м</b>                                      |                               | О   |  |            |
|  | не травмирующие завершения поручней   | <b>наличие</b>                                    |                               | О, С                                      |  |            |
|  | завершающие горизонтальные части поручней   | <b>≥ 0,3 м</b>                                    |                               | О, С                                      |  |            |
| <b>3.5. Пандус внутренний на этаже - отсутствие</b>                      |   |   |                               |   |  |            |
|  | Ширина марша  | <b>≥ 1,0 м</b>                                    |                               | К   |  |            |
|  | Угол уклона   | <b>≤ 5 °</b>                                      |                               | К   |  |            |
|  | Разворотные площадки внизу,верху  | <b>≥ 1,5 x 1,5 м</b>                              |                               | К   |  |            |
|  | Поручни с двух сторон:  | <b>наличие</b>                                    |                               | К, О                                      |  |            |
|  | на высоте (нижний поручень)   | <b>0,7 м</b>                                      |                               | К   |  |            |
|  | на высоте (верхний поручень)  | <b>0,9 м</b>                                      |                               | О   |  |            |

| № помещений по плану БТИ   | Наименование элементов объекта  | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|--|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6  | 7          |
|  | *Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м                 | <b>наличие</b>                                    |                               | К   |  |            |
| <b>3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) - 2 шт.</b> |   |   |                               |   |  |            |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем сверху и внизу (ширина 0,3 м)            | <b>0,6 м</b>                                      | отсутствие                    | С   | создание   |            |
|  | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем                                    | <b>0,3-0,5 м</b>                                  | отсутствие                    | С   | создание   |            |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней   | <b>наличие</b>                                    | отсутствие                    | С   | создание   |            |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | <b>наличие</b>                                    | имеется                       | О, С                                      |  |            |
|  | Поручни непрерывные с двух сторон:  | <b>наличие</b>                                    | имеется                       | О, С                                      |  |            |
|  | на высоте   | <b>0,9 м</b>                                      | 0,9                           | О, С                                      |  |            |
|  | не травмирующие завершения поручней   | <b>наличие</b>                                    | имеется                       | О, С                                      |  |            |
|  | завершающие горизонтальные части поручней   | <b>≥ 0,3 м</b>                                    | имеется                       | О, С                                      |  |            |
|  | Цифровые контрастные обозначения этажа  | <b>наличие</b>                                    | отсутствие                    | С   | создание   |            |
|  | Указатели номера этажа на поручне тактильные**                                      | <b>наличие</b>                                    | отсутствие                    | С   | создание   |            |
|  | <b>Лестница №</b> (вкладка при наличии других лестниц)                              | <b>нет</b>  |                               |   |  |            |

| № помещений по плану БТИ                  | Наименование элементов объекта                              | Норматив доступности, установленный для инвалидов  | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|---|---|--|-------------------------------|---|--|------------|
| 1   | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6  | 7          |
| <b>3.7. Лифт пассажирский- отсутствие</b> |   |  |                               |   |  |            |
|   | Кабина:   |  |                               |   |  |            |
|   | габариты (глубина x ширина)                                 | При новом строительстве $\geq 1,5 \times 1,7$ м для действующих объектов $\geq 1,1 \times 1,4$ |                               | К   |  |            |
|   | ширина дверного проема                                      | при новом строительстве $\geq 0,95$ м для действующих объектов $\geq 0,8$ м                    |                               | К   |  |            |
|   | Зеркало **  | наличие  |                               | К   |  |            |
|   | Поручни**   | <b>наличие</b>   |                               | О   |  |            |
|   | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта ** | <b>наличие</b>   |                               | Г, С                                      |  |            |
|   | Знак доступности  | <b>наличие</b>   |                               | К   |  |            |
|   | Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта       | <b>наличие</b>   |                               | С   |  |            |
|   | Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом     | <b>наличие</b>   |                               | С   |  |            |

| № помещений по плану БТИ  | Наименование элементов объекта                               | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|---|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1   | 2  | 3   | 4                             | 5   | 6  | 7          |
| <b>4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ</b><br>(в зависимости от сферы деятельности) |  |   |                               |   |  |            |
| <b>4.1. Обслуживание через окно/прилавок - отсутствие</b>               |  |   |                               |   |  |            |
|   | *Высота рабочей поверхности                                  | <b>0,8 – 1,1 м</b>                                |                               | К   |  |            |
|   | Габариты зоны обслуживания (глубина)                         | <b>≥ 1,2 м</b>                                    |                               | К   |  |            |
|   | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков |   |                               |   |  |            |
| <b>4.2. Обслуживание в группе № 1,2,3,4,5,6,7 ( кабинете № )</b>        |  |   |                               |   |  |            |
| 54,28,  | Ширина проема двери  | <b>≥ 0,9 м</b>                                    | 0,75                          | К   | реконструкция  |            |
| 16,8,   | Высота порога  | <b>отсутствие</b>                                 | отсутствие                    | К, О                                      |  |            |
| 1,12,1  | Информация тактильная  | <b>наличие</b>                                    | отсутствие                    | С   | установка  |            |
|   | Информация визуальная контрастная:                           | <b>наличие</b>                                    | отсутствие                    | К, О, С, Г                                | установка  |            |
|   | размещение на высоте**                                       | <b>≤ 1,8 м</b>                                    | отсутствие                    | К   | установка  |            |
|   | высота прописных букв**                                      | <b>≥ 0,025 м</b>                                  | отсутствие                    | С   | создание   |            |
|   | Габариты зоны сидения (глубина )                             | <b>≥ 1,2 м</b>                                    | отсутствие                    | О   | создание   |            |
|   | Зона для кресла-коляски                                      | <b>≥ 1,5 x 1,5 м</b>                              | отсутствие                    | К   | создание   |            |
|   | Стол с высотой рабочей поверхности                           | <b>0,7 - 0,8 м</b>                                | отсутствие                    | К, О                                      | установка  |            |



| № помещений по плану БТИ  | Наименование элементов объекта   | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|---|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1   | 2  | 3   | 4                             | 5   | 6  | 7          |
| <b>4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет № - отсутствие</b>  |  |   |                               |   |  |            |
|   | Ширина полосы движения по зоне обслуживания  | $\geq 1,2$ м                                      |                               | К   |  |            |
|   | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее) | <b>0,8 - 1,1 м</b>                                |                               | К   |  |            |
| <b>4.4. Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона) - отсутствие</b>             |  |   |                               |   |  |            |
|   | Ширина x глубина   | <b>1,5x1,5 м</b>                                  |                               | К   |  |            |
|   | Место для сидения **   | <b>наличие</b>                                    |                               | О   |  |            |
|   | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)**  | <b>наличие</b>                                    |                               | О   |  |            |
| Вкладка при необходимости описания нескольких кабин   |  |   |                               |   |  |            |
| <b>4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)- отсутствие</b> |  |   |                               |   |  |            |
|   | Доля мест для колясочников   | $\geq 2$ %  |                               | К   |  |            |
|   | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске  | $\geq 1,2$ м                                      |                               | К   |  |            |
|   | Доля мест для лиц с нарушением слуха   | $\geq 2$  |                               | Г   |  |            |
|   | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников                                      | <b>наличие</b>                                    |                               | К   |  |            |

| № помещений по плану БТИ              | Наименование элементов объекта                              | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1                                     | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6  | 7          |
| <b>5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b> |   |   |                               |   |  |            |
| <b>5.1. Санузел для посетителей</b>   |   |   |                               |   |  |            |
|                                       | <b>Санузел</b>  | <b>наличие</b>                                    | наличие                       | Г   |  |            |
| 53                                    | <b>5.2. Санузел для инвалидов</b>                           |   |                               |   |  |            |
|                                       | Санузел   | <b>наличие</b>                                    | отсутствие                    | К, О, С                                   | создание   |            |
|                                       | Знак доступности помещения                                  | <b>наличие</b>                                    | отсутствие                    | К   | установка  |            |
|                                       | Тактильная маркировка санузла                               | <b>наличие</b>                                    | отсутствие                    | С   | создание   |            |
|                                       | Ширина дверного проема                                      | <b>≥ 0,9 м</b>                                    | 0,9                           | К, О                                      |  |            |
|                                       | Направление открывания дверей                               | <b>наружное</b>                                   | внутри                        | К   | установка  |            |
|                                       | Кабины для инвалидов:                                       |   | отсутствие                    |   | установка  |            |
|                                       | количество кабин  | <b>&gt; 1 шт.</b>                                 |                               | К, О                                      |  |            |
|                                       | ширина дверного проема                                      | <b>≥ 0,9 м</b>                                    |                               | К, О                                      |  |            |
|                                       | габариты (минимальная глубина)                              | <b>≥ 1,8 м</b>                                    |                               | К, О, С                                   |  |            |
|                                       | габариты (минимальная ширина)                               | <b>≥ 1,65 м</b>                                   |                               | К, О, С                                   |  |            |
|                                       | Унитаз:   |   | отсутствие                    |   | установка  |            |
|                                       | Опорные поручни   | <b>наличие</b>                                    |                               | К, О                                      |  |            |
|                                       | Откидные поручни**  | <b>наличие</b>                                    |                               | К   |  |            |
|                                       | зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) | <b>≥ 0,75 × 1,2 м</b>                             |                               | К   |  |            |
|                                       | крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)     | <b>наличие</b>                                    |                               | О   |  |            |
|                                       | Раковина:<br>высота раковины                                | <b>0,75 – 0,85 м</b>                              | отсутствие                    | К, О                                      | установка  |            |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта  | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание   |
|--------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|--------------|
| 1                        | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6  | 7            |
|                          | опорный поручень  | <b>наличие</b>                                    |                               | О   |  |              |
|                          | водопроводный кран с рычажной рукояткой                                       | <b>наличие</b>                                    |                               | К, О                                      |  |              |
|                          | водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа** | <b>наличие</b>                                    |                               | К, О                                      |  |              |
|                          | зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)                         | <b>≥ 1,30 x 0,85 м</b>                            |                               | К   |  |              |
|                          | крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)                       | <b>наличие</b>                                    |                               | О   |  |              |
|                          | Зеркало поворотное  | <b>наличие</b>                                    | отсутствие                    | О   | установка  |              |
|                          | Писсуар на высоте от пола   | <b>≤ 0,4 м или вертикальной формы</b>             | отсутствие                    | К   | установка  |              |
|                          | Душевые:  |   |                               |   |  | не требуется |
|                          | габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой                             | <b>≥ 0,9 x 1,5 м</b>                              |                               | К, О                                      |  |              |
|                          | размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)                              | <b>≥ 0,48 x 0,85 м</b>                            |                               | К, О                                      |  |              |
|                          | опорный поручень  | <b>наличие</b>                                    |                               | К, О                                      |  |              |
|                          | Система тревожной сигнализации  | <b>наличие</b>                                    | отсутствие                    | К, О, С                                   | установка  |              |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|--------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1                        | 2                              | 3   | 4                             | 5   | 6  | 7          |

### 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

|  |   |                                |            |            |            |  |
|--|---|--------------------------------|------------|------------|------------|--|
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги  | <b>наличие</b>                 | отсутствие | К, О, Г, С | установить |  |
|  | Надписи:  | <b>наличие</b>                 | отсутствие | К, О, Г, С | создание   |  |
|  | размещение на высоте  | $\geq 1,5$ м<br>и $\leq 4,5$ м |            | К, О, Г, С |            |  |
|  | высота прописных букв   | $\geq 0,075$ м                 |            | К, О, Г, С |            |  |
|  | освещенность  | <b>наличие</b>                 |            | К, О, Г, С |            |  |
|  | Указатели, пиктограммы:   | <b>наличие</b>                 | отсутствие | К, О, Г, С | установка  |  |
|  | размещение на высоте  | <b>1,3 – 1,4 м</b>             |            | К, О, Г, С |            |  |
|  | высота прописных букв   | $\geq 0,075$ м                 |            | К, О, Г, С |            |  |
|  | освещенность  | <b>наличие</b>                 |            | К, О, Г, С |            |  |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами ,изготовленными с использованием шрифта Брайля: | <b>наличие</b>                 | отсутствие | С          | установка  |  |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта  | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание   |
|--------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|--------------|
| 1                        | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6  | 7            |
|                          | высота размещения   | <b>1,3 – 1,4 м</b>                                |                               | С   |  |              |
|                          | маркировка кабинетов приема со стороны ручки  | <b>наличие</b>                                    |                               | С   |  |              |
|                          | на кнопках управления лифта   | <b>наличие</b>                                    |                               | С   |  | не требуется |
|                          | на кабинах санитарно-бытовых помещений  | <b>наличие</b>                                    |                               | С   |  |              |
|                          | Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты | <b>Наличие (не менее 1шт)</b>                     | отсутствие                    | Г   | установка  |              |
|                          | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами  | <b>Наличие (не менее 1шт)</b>                     | отсутствие                    | С, Г                                      | установка  |              |
|                          | Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)   | <b>наличие</b>                                    | отсутствие                    | К   | установка  |              |
|                          | Речевые информаторы и маяки   | <b>наличие</b>                                    | отсутствие                    | С   | установка  |              |
|                          | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м                                       | <b>наличие</b>                                    | отсутствие                    | С   | установка  |              |
|                          | Световые текстовые табло для вывода оперативной операции  | <b>наличие</b>                                    | отсутствие                    | Г, С                                      | установка  |              |
|                          | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы   | <b>наличие</b>                                    | отсутствие                    | К, С, О, Г                                | установка  |              |
|                          | Индукционная система  | <b>наличие</b>                                    | отсутствие                    | Г   | установка  |              |
|                          | стационарная  | <b>наличие</b>                                    |                               | Г   |  |              |
|                          | переносная  | <b>наличие</b>                                    |                               | Г   |  |              |

## 7. ВЫВОДЫ

1. Территория прилегающая к объекту: требуется установка/создание/ ремонт указателей направления движения, ограждений тротуаров с направляющей функцией вдоль тротуаров, создание мест отдыха , ремонт покрытия, создание тактильных полос, установка знака на стоянке для определения мест инвалидов. Доступно полностью - избирательно для К, Г, У, О.
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги): требуется установка/создание/ ремонт крыльца, перил, пандуса, формирование об объекте, нескользкие покрытия . Доступно частично- избирательно для Г, У, О.
3. Пути движения на объекте (для доступа оказания услуги): требуется установка/создание/ реконструкция дверных проемов, коридоров, разворотных площадок, пиктограмм (доступность, вход, выход), речевых информаторов и маяков, аудиовизуальных информационно-справочных систем, тактильной схемы, рифленой и/или контрастно окрашенной полосы на участках пола перед поворотом дверями. Требуется установить подъемник для инвалидов мобильный или стационарный, для доступа на второй этаж здания. Доступно полностью - избирательно для Г, У, О.
4. Зона оказания услуги ( в зависимости от сферы деятельности): требуется установка/создание/реконструкция ширины проема двери, тактильной информации тактильной , зоны для кресла-коляски. Доступно частично- избирательно для Г, У, О.
5. Санитарно-бытовые помещения: требуется установка/создание/ремонт/реконструкция дверных проемов, опорных поручней в т.ч. кабины для инвалидов, реконструкции зоны у раковины. Маркировка санузла, тактильной направляющей полосы к унитазу, указываемой ногой или тростью. Доступно полностью - избирательно для Г, У.
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте: требуется установка/ создание тактильных средств информации о доставлении услуги с цифрами, буквами по брайлю, текстофона (текстовый телефон) текстовых средств связи, в т.ч. с бегущей строкой, символьных аппаратов, малогабаритных аудиовизуальных информационно-справочных систем, телефона с усилителем звука и тактильными тактильными клавишами, таксофона с автоматическим перемещением аппарата на высоте (АВ), речевых информаторов и т.д.

## Приложения


1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Представитель рабочей группы:  
Директор МАУ «Вектор»

(должность)  
 (Лапухов Алексей Владимирович)  
подпись (фамилия, и.о.)

15 » февраля 2017 г.

Представитель организации, эксплуатирующей объект:  
Директор ГБОУ СОШ с. Утевка

(должность)  
 (Лобачева Евгения Викторовна)  
подпись, М.П. (фамилия, и.о.)

« 15 » февраля 2017 г.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К-инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил: «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)